

NORMACRYL 60

TECHNICKÝ LIST 10/17

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIE

Typ náteru

NORMACRYL 60 je akrylový jednozložkový vrchný náter. NORMACRYL 60 je náter bez zápachu nežltnúci s možnosťou riedenia pomocou lakového benzínu. Výrobok je súčasťou kompletného systému schváleného nariadením IMO FTPC ako materiály s nízkym šírením povrchových plameňov, a neprodukuje dym a toxické výpary pri zvýšenej teplote. (Certifikát NO VTT-C-11380-15-15).

Typické použitie

Používa sa ako vrchný náter na oceľ v akrylových a alkydových systémoch určených pre exteriér a interier. Je vhodný na náter lodných strojovní, skladových priestorov a technických miestností. Tak isto môže byť použitý ako izolačná bariéra na stenách voči zvýšenej vlhkosti.

Chemická odolnosť

NORMACRYL 60 je odolný voči občasnému postreku vodou a občasnému pôsobeniu riedených chemických látok. Nie je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, silným kyselinám a zásadám.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny:	35 % (obj.)
Celková sušina:	520 g/L
VOC: (prchavé organické látky)	480 g/L

Balenie

	Objem náteru (L)	Objem nádoby (L)
Normacryl 60	20	20

Čas schnutia pri 50µm

	+23 °C
Na dotyk	2 h
Pre manipuláciu	3 h
Pretretie	5 h

Doby schnutia sú typické pre doporučenú hrúbku a danú teplotu

Kalkulácia teoretickej výdatnosti a doporučená hrúbka vrstvy:

DFT	WFT	Teoretická výdatnosť
50 µm	145 µm	7,0 m ² /L
60 µm	170 µm	5,8 m ² /L

Praktická výdatnosť

V závislosti od poveternostných podmienok, charakteru konštrukcie, drsnosti podkladu a spôsobu aplikácie.

Farebný odtieň

Biela, iné nátery s obmedzením.

Riedidlo

OH 02

Čistiaci prostriedok

OH 02

Vzhľad povrchu

Polomatný

APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE

Predpríprava podkladu

Všetky pevné nečistoty, ktoré by mohli zabrániť príľnavosti náteru musia byť odstránené. Soli a ostatné nečistoty rozpustné vo vode odstráňte čistou vodou a kefou, tlakovou vodou alebo pomocou alkalického čistiaceho prostriedku. Pre odstránenie mastnoty a oleja použite alkalické, emulzné alebo rozpúšťadlové čistiace prostriedky (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). Povrch musí byť následne dôkladne opláchnutý čistou vodou. V prípade, že sa prekročila maximálna doba preterateľnosti náteru, je potrebné opätovne prebrúsiť povrch vhodným spôsobom. Miesto a čas na predprípravu podkladu musí byť zvolené správne aby sa zabránilo znečisteniu a navlhnutiu daného povrchu pred aplikáciou.

Základný náter

NORMAPRIME, AQUANOR 81 PRIMER

Vrchný náter

NORMACRYL 60

Podmienky pre aplikáciu

Povrch musí byť suchý a čistý. Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota náteru, podkladu a vzduchu najmenej -10°C a relatívna vlhkosť do 85 %. Teplota podkladu musí byť minimálne 3°C nad rosným bodom.

Vyhlásenie

Vyššie uvedené informácie sa opierajú o naše najlepšie znalosti podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak vzhľadom ku skutočnosti, že výrobok je často používaný v podmienkach mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Vyhradujeme si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia

NOR-MAALI Oy

www.nor-maali.fi

Výhradné zastúpenie pre SR:

VALOR s.r.o.

Senecká cesta 18

821 04 Bratislava

tel: 02/43 71 26 71

e-mail: office@valor.sk

www.valor.sk

Spôsob aplikácie

Použite vysokotlaké striekacie zariadenie alebo štetec. Pred aplikáciou náter dôkladne premiešajte. V prípade potreby použite 5-10% riedidla OH 02. Aplikujte vysokotlakým AIRLESS zariadením s tryskou o veľkosti otvoru 0,013"-0,018". Striekací uhol v závislosti od tvaru natieraného objektu. Maximálna aplikačná kvalita sa dosiahne ak má náter izbovú teplotu pred aplikáciou.

Skladovanie

Výrobok musí byť skladovaný v neporušenom pôvodnom obale pri teplote od 5°C do 30°C. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Ak je výrobok skladovaný za uvedených podmienok, v neotvorenej nádobe, je použiteľný minimálne 2 roky od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku.

Zdravie a bezpečnosť

Venujte pozornosť bezpečnostným opatreniam na etikete výrobku a v karte bezpečnostných údajov. Aplikujte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte výpary počas aplikácie. Používajte ochrannú masku. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Zasiiahnutú pokožku očistite s vhodným čistiacim prostriedkom, mydlom alebo vodou. V prípade zasiiahnutia očí, okamžite vypláchnite s veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.